




DEWALT®

NOTICIA IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA

A DEWALT identificou um potencial problema de segurança em alguns dos berbequins aparafusadores e berbequins combi sem fio. Em certas e extraordinárias circunstâncias o interruptor destes berbequins pode sobreaquecer. Embora não haja qualquer notícia de ferimentos pessoais provocados por este problema, não podemos pôr de parte, neste momento, um potencial risco de segurança.

Este problema apenas afecta um número limitado de produtos da nossa vasta gama. Não há notícias de qualquer ferimento ocorrido devido a este problema. Contudo, como precaução, iremos iniciar um processo de substituição dos interruptores, processo esse que decorrerá sem qualquer encargo para o utilizador. Pedimos aos utilizadores que possuam um ou mais destes modelos que parem de imediato com a sua utilização, retirem a bateria e contactem o serviço de assistência técnica mais próximo.

MODELOS AFECTADOS E CÓDIGOS DE FABRICAÇÃO

Modelo	Descrição	Código de produção
DC940 	Berbequim aparafusador XRP™ 12 Volts (13mm)	2006 26 a 2007 45
DC945 	Berbequim combi XRP™ 12 Volts (13mm)	2006 26 a 2007 45
DC935 	Berbequim combi XRP™ 14,4 Volts (13mm)	2006 26 a 2007 45

COMO IDENTIFICAR O MODELO E O CÓDIGO DE PRODUÇÃO



A referência do modelo dos berbequins sem fio pode ser encontrada na placa de características, que está colocada no lado direito do berbequim

O código de produção dos berbequins sem fio pode ser encontrado na parte inferior da base onde é inserida a bateria (primeiros 6 algarismos)

Os modelos afectados são fornecidos em mala de transporte. Para os modelos ainda embalados, tanto a referência do modelo, como o código de produção podem ser encontrados na parte inferior esquerda da manga de cartão que reveste a mala de transporte. Os códigos de produção são os mesmos que indicamos acima, e as referências começam por **DC935**, **DC940** ou **DC945**.

SE O SEU BERBEQUIM SEM FIO ESTÁ AFECTADO

Por favor deixe de utilizar imediatamente a ferramenta e retire a bateria. Contacte o Centro de Assistência Técnica DEWALT mais próximo que lhe fará uma actualização sem custos adicionais. Pode encontrar a morada do Centro de Assistência Técnica em www.2helpu.com, ou em alternativa contacte o Departamento de Assistência Técnica DEWALT através do número 214667500.

LAMENTAMOS SINCERAMENTE OS INCONVENIENTES CAUSADOS POR ESTA SITUAÇÃO